



vorher nachher

Schutzweste reparieren

Aus alt mach neu



Der Hund hat zugenommen, Löcher klaffen im Brust- und Halsbereich, oder es gibt neue Zusätze. Höchste Zeit für eine Reparatur oder Überarbeitung. Kosten: ca. zwischen 20 und 150 Euro.

Armin Liese

Seit 4 Jahren besitzt Lara ihre Schutzweste. Nachdem sie bereits mit 7 Monaten die 1. Sau gepackt hatte, war die Investition im 2. Lebensjahr, sobald der Hund ausgewachsen war, notwendig. Zu oft ist sie im hohen Bogen von den Sauen aus den Einständen katapultiert worden. Das machte sie jedoch nur noch böser und heftiger gegen die Borstentiere.

Mit rund 1,5 Jahren wurde die Wachtelhündin vermessen. Seitdem geht sie als „Superman“ verkleidet zur Jagd. Diese Investition hat sich ausgezahlt, wie man an den vielen



Löchern und Rissen erkennt. Trotzdem wurde Lara 2 Mal geschlagen.

2 Mal flicken

Es war die 2. Saison für die Hündin: In einem Steilhang schob sich ein altkranker Keiler mit ausgeheiltem Keulenschuss unter einen Wurzelteller. Vorne teilte er mit seinen über 20 Zentimeter langen Waffen aus. Der reife Baseschlug die Hündin an Hals und Unterkiefer,

Glatter Durchstich. Im Brustbereich hat ein Keilergewaff die Schutzweste durchstoßen

so dass die Muskulatur zwischen den Unterkieferästen durchtrennt war. Am Hals ist glücklicherweise nichts lebensbedrohlich verletzt worden, nur beim Schlucken macht die Hündin manchmal noch sonderbare Geräusche.

Der 2. Tiefschlag kam durch einen 3-läufigen Überläuferkeiler vergangenen Winter. Er rückte nicht aus der Weinbergsbrache, sondern attackierte den Hund. Ein Einstich von vorne in den Brustkorb war das Resultat.

Beide Verletzungen, bei insgesamt über 100 Jagden, wären mit dem neuen Modell nicht

Flanken hinzugekommen, und der Brustteil ist mittlerweile gegen Verrutschen gesichert.

Expertenurteil

Laras Weste war zu eng, dies erkannte Mikut auf 2 Bildern der DJZ. Kann sein, denn die Hündin hat nach der Kastration etwas zugelegt, und zu Beginn der Jagdsaison spannt der Schutzpanzer. Dadurch ist die Weste aber nicht mehr gegen Stiche sicher. Ergebnis: Der Hersteller bat um eine Überarbeitung und Reparatur.

Insgesamt 11 Arbeitsschritte werten die renovierte Weste auf. Dabei wurden Stäbchen im Halsbereich eingenaht, eine Befestigungsschleife für ein Glöckchen am Hals gesetzt, Löcher mit Stichschutzmaterial unterlegt, Risse mit Zickzack-Naht geschlossen, 2 Ellenbogenschützer integriert, Rückenteil erweitert und neue blaue Seitenteile samt Reflexstreifen aufgesetzt. Außerdem gab es einen neuen 2-lagigen „Umhang für Superman“. Nun ist die Weste wieder farbig und auf dem neuesten Stand der Sicherheit.

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter www.hundeschutzweste.com. Da je nach Arbeitsaufwand und Baujahr die Preise variieren, können keine pauschalen Angaben gemacht werden. Sie müssen beim Hersteller einfach durchklingeln. 🐾

Die renovierte Weste. Deutlich sind die Nähte im Brust- und Bauchbereich zu erkennen



passiert. Produzent Friedhelm Mikut hat seine Weste stetig weiterentwickelt.

Genau diese Fortschritte hätten die Verletzungen wahrscheinlich abgefangen, denn Stäbchen im Halsbereich halten die Weste oben. Außerdem sind „Ärmelchen“ an den

Dank integrierter Stäbchen in der Halskrause krepelt sich die Weste nicht mehr runter



Fotos: Armin Liese



80
SINCE
1933

**A BETTER
VIEW
OF THE
WORLD**



Meopta
Sport Optik

- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Lichtstarke Optik
- brillante Bildqualität, hoher Kontrast
- robust und widerstandsfähig

meopta

www.meopta.com

Tradition
seit
1933

Erhältlich im ausgewählten
Fachhandel und bei

Frankonia
www.frankonia.de